

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48	Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41	Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78	Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93
---	--	---	---

Единый адрес для всех регионов: asr@nt-rt.ru || <http://argoil.nt-rt.ru/>

Датчики и Сигнализаторы Уровня (Уровнемеры)

Уровнемеры - это устройства, предназначенные для определения уровня содержимого в открытых и закрытых резервуарах. Под содержимым подразумеваются практически любые виды жидкостей, в том числе и газообразующих, а также сыпучие и другие материалы.

Уровнемеры могут применяться как самостоятельные устройства, так и в составе системы автоматического управления и/или контроля.

В зависимости от среды, которая может и довольно часто и бывает агрессивной и от того, какая необходима точность измерений, выбор уровнемера в основном производится из нескольких вариантов:

- **Классические типы уровнемеров**, которые используют для расчёта уровня тело, погруженное на поверхность измеряемой жидкости. К ним относятся поплавковые и буйковые уровнемеры.
- **Ультразвуковые уровнемеры**. Подобный тип уровнемеров отличается повышенной надёжностью в эксплуатации и сравнительно небольшой стоимостью. Благодаря этим качествам подобные уровнемеры получили достаточно широкое применение во многих областях задач измерения уровня, где применение поплавковых и буйковых уровнемеров не представляется возможным.
- **Радарные уровнемеры** - это наиболее современный тип уровнемеров, принцип действия которых основан на измерении времени переотражения высокочастотных радиоволн. Подобный способ измерения позволяет добиться наиболее высокой точности измерений и независимости от состава и характеристик измеряемой среды. Радарные уровнемеры обладают повышенной чувствительностью, что позволяет измерять небольшие изменения уровня.

Выбор современных уровнемеров сводится к выбору из этих трёх типов. Буйковые и поплавковые уровнемеры возможно применять в стационарных резервуарах для измерения уровня неагрессивных сред, ультразвуковые уровнемеры - для измерения уровня в резервуарах при отсутствии излишней запылённости и при однородном характере среды, а радарные уровнемеры - во всех случаях.

Для контроля достижения предельного уровня жидкости используются сигнализаторы уровня. Типичным применением такого устройства является защита от перелива и низкого уровня.

По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Архангельск (8182)63-90-72 Астана +7(7172)727-132 Белгород (4722)40-23-64 Брянск (4832)59-03-52 Владивосток (423)249-28-31 Волгоград (844)278-03-48 Вологда (8172)26-41-59 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89 Иваново (4932)77-34-06 Ижевск (3412)26-03-58 Казань (843)206-01-48	Калининград (4012)72-03-81 Калуга (4842)92-23-67 Кемерово (3842)65-04-62 Киров (8332)68-02-04 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Курск (4712)77-13-04 Липецк (4742)52-20-81 Магнитогорск (3519)55-03-13 Москва (495)268-04-70 Мурманск (8152)59-64-93 Набережные Челны (8552)20-53-41	Нижний Новгород (831)429-08-12 Новокузнецк (3843)20-46-81 Новосибирск (383)227-86-73 Орел (4862)44-53-42 Оренбург (3532)37-68-04 Пенза (8412)22-31-16 Пермь (342)205-81-47 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Рязань (4912)46-61-64 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78	Смоленск (4812)29-41-54 Сочи (862)225-72-31 Ставрополь (8652)20-65-13 Тверь (4822)63-31-35 Томск (3822)98-41-53 Тула (4872)74-02-29 Тюмень (3452)66-21-18 Ульяновск (8422)24-23-59 Уфа (347)229-48-12 Челябинск (351)202-03-61 Череповец (8202)49-02-64 Ярославль (4852)69-52-93
---	--	---	---

Единый адрес для всех регионов: asr@nt-rt.ru || <http://argoil.nt-rt.ru/>